

FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 8




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 9




FIG. 7




FIG.10




FIG. 11




FIG. 12A

R00	G01	R02	
G10	B11	G12	
R20	G21	R22	

FIG. 12B




FIG. 12C

POSITION	R	G	B
R	MASK 5	MASK 2	MASK 1
G0	MASK 3	MASK 5	MASK 4
G1	MASK 4	MASK 5	MASK 3
B	MASK 1	MASK 2	MASK 5

FIG. 13A

1	2	1
3	1	3
1	2	1

FIG. 13B

0	$Cr2/2$	0
$Cr3/2$	$Cr1$	$Cr3/2$
0	$Cr2/2$	0

FIG. 13C

0	$Cr2/2$	0
$Cr3/2$	$Cr1$	$Cr3/2$
0	$Cr2/2$	0

FIG. 14

